

Приложение 2
к Порядку осуществления мониторинга обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных граждан к объектам социальной и транспортной
инфраструктур на территории Республики Карелия

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБСУ СО
«Медвежьегорский ПНИ»

Т.В. Доброхвалова

«09» 12 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Пиндушский филиал ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Пиндушский филиал ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»
- 1.2. Адрес объекта: РК, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 2982,2 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11612 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания-1994г. последнего капитального ремонта не выполнялся.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (полное юридическое наименование согласно учредительных документов, краткое наименование): Пиндушский филиал государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат», краткое наименование Пиндушский филиал Медвежьегорского ПНИ
- 1.7. Юридический адрес организации: 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8.
- 1.8. Основание для пользования объектом : оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социальной защиты Республики Карелия
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 185910, РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности здравоохранение, социальная защита,

2.2. Виды оказываемых услуг :медико-социальные

2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: 90

2.7.Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) : да

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

От ж/д и автовокзала г. Медвежьегорска Автобусами №1, такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2. Время движения (пешком):15 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
4	с нарушениями зрения	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
5	с нарушениями слуха	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и

помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «ВНД» - не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: _____ ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
8	Все зоны и участки	

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы,
плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия
<https://social.fructmd.com/section.php?id=5>
(дата, наименование сайта, портала)

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБСУ СО
«Медвежьегорский ПНИ»

Т.В. Доброхвалова

"09" декабря 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N_1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Пиндушский филиал ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»
- 1.2. Адрес объекта: РК, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 2982,2 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11612 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания-1994г. последнего капитального ремонта не выполнялся.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (полное юридическое наименование согласно учредительных документов, краткое наименование): Пиндушский филиал государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат», краткое наименование Пиндушский филиал Медвежьегорского ПНИ

1.7. Юридический адрес организации: 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8.

1.8. Основание для пользования объектом : оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная,

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социальной защиты Республики Карелия

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 185910, РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности здравоохранение, социальная защита,

2.2. Виды оказываемых услуг :медико-социальные

2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: 90

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) : да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

От ж/д и автовокзала г. Медвежьегорска Автобусами №1, такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2. Время движения (пешком): 15 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

N	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности
---	--	---------------------------------------

/п		объекта
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
	с нарушениями зрения	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
	с нарушениями слуха	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
	с нарушениями умственного развития	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано зам. директора Курортово (881439) 5-14-23
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

Курортово

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБУ СО
«Медвежьегорский ПНИ»

Т.В. Доброхвалова

"09" 12 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

"09" 12 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Пиндушский филиал ГБУ СО «Медвежьегорский ПНИ»

1.2. Адрес объекта: РК, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, 11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2982,2 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11612 кв.м.

1.4. Год постройки здания-1994г. последнего капитального ремонта не выполнялся.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (полное юридическое наименование согласно учредительных документов, краткое наименование): Пиндушский филиал государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский психоневрологический интернат», краткое наименование Пиндушский филиал Медвежьегорского ПНИ

1.7. Юридический адрес организации: 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д.8.

1.8. Основание для пользования объектом : оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная,

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство социальной защиты Республики Карелия

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 185910, РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности здравоохранение, социальная защита,

2.2. Виды оказываемых услуг :медико-социальные

2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: 90

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) : да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

От ж/д и автовокзала г. Медвежьегорска Автобусами №1, такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2. Время движения (пешком): 15 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N /п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
	с нарушениями зрения	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
	с нарушениями слуха	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника
	с нарушениями умственного развития	«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение	
			N на плане	фото

		инвалидов <***>		
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

<https://social.fructmd.com/section.php?id=5>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель

рабочей группы заместитель директора Фёдоров К.Б. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы

представители организации,
расположенной на объекте:

заместитель директора по социальной реабилитации Шиловост Н.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующая хозяйством Синявина Т.Н. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано 09 12 2019 г.

Комиссией (название): ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ».

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "09" 12 2019 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

РК, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, 11
Наименование объекта, адрес

N /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные Нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Вход (входы) на территорию	есть			спец. двери		Приобрести и установить	
.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет полного твердого покрытия		Ремонт покрытия	
.3	Лестница (наружная)	нет			нет			
.4	Пандус (наружный)	есть			нет			
.5	Автостоянка и парковка	есть			Нет знака		Приобрести и установить	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Строительство твердого покрытия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "09" 12 2019 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

РК, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, 11

N /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N фото	содер- жание	Значим о для инва- ида (ка- егория)	Содер- жание	Виды работ
.1	Лестница (наружная)	есть			требу ется ремонт		ыполн ить ремонт	
.2	Пандус (наружный)	есть			требу ется ремонт		ыполн ить ремонт	
.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			требу ется ремонт		ыполн ить ремонт	
.4	Дверь (входная)	есть			Не соотве		устано вка	

					тствует	спец. двери	
.5	Тамбур	есть			Не соотве тствует	устано вка спец. двери	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Ремонт, устано вка спец. двери

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

N 1 от "09" 12 2019 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

РК, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, 11

N /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содержание	Значим о для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жани е	Виды работ
.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, балкон), галерея,	есть			Требуется ремонт		выполнить текущий ремонт	
.2	Лестница (внутри здания)	есть			Нет			
.3	Пандус (внутри здания)	нет						
.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть			Не работает		Требуется экспертиза	
.5	Дверь	есть			Не соответствует		установка спец. двери	
.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Требуется ремонт		выполнить текущий ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	обследования ОСИ)	фото	обследования ОСИ
	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "09" 12 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

РК, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, 11

N /п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фот о	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер - жани е	Виды работ
.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Требуется ремонт		выпо лнить теку щий ремон	

							т	
.2	Зальная форма обслуживания	есть			Требуется ремонт			выполнить текущий ремонт
.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет			нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Выполнить текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "09" 12 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть			Требуется ремонт		выполнить текущий ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Выполнить текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "09" 12 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть			Требуется ремонт		Выполнить текущий ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Выполнить текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "09" 12 2019 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

РК, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, 11

N /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инва- лида (ка- тегори я)	Содержание	Виды работ
.1	Туалетная комната	есть			Требуется ремонт		Выполнить текущий ремонт	
.2	Душевая/ванная комната	есть			Требуется ремонт		Выполнить текущий ремонт	
.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Требуется ремонт		Выполнить текущий ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-	ДЧ-И (К, О, С, Г,			Выполнить

гигиенические помещения	У)			текущий ремонт
-------------------------	----	--	--	----------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "09" 12 2019 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

РК, Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Больничная, 11

N /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.1	Визуальные средства	есть			Укомплектована		доукомплекто	

					ны не в полном объеме		вать	
.2	Акустические средства	есть			Ук омплектова ны не в полном объеме		доуком плекто вать	
.3	Тактильные средства	нет			Ук омплектова ны не в полном объеме		доуком плекто вать	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Доукомплектовать системами информации

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____